

FEP Willich

Zustandsbewertung der Trauerhallen, Aufbahrungs- und Kühlräume sowie Sezierräume (Friedhofskapellen, Leichenhallen)
Begehung am 29.02.2024-01.03.2024

Zustandsbewertung	
I	angemessen, kein Handlungsbedarf
II	mittelfristig Handlungsbedarf
III	dringender Handlungsbedarf
-	nicht vorhanden
ja/nein	Behindertengerecht

Nr.	1	2	3	4	Bemerkungen
Friedhof	Willich	Anrath	Schiefbahn	Neersen	
Größe Fhf. [ha]	13 ha	6 ha	4,2 ha	2,6 ha	
Baujahr Gebäude	1960	1989	1965	1959	
Anzahl Sitzplätze Trauerhalle	70	96	56	36	
Denkmalschutz	Ja				

Trauerhalle ("Leichenhalle", "Friedhofskapelle")

Baulicher Zustand / Gesamteindruck	Außen	I	I	II	II	
	(Kommentar)		Dachpfannen sehr dreckig, sonst gut. Plastiktürgriff unschön	Pflanztrog auf Platz unwürdig und teils gebrochen	sehr einfach gehalten, nicht feierlich	
	Innen	I	I	I	II	
	(Kommentar)		gut und sauber	dem Architekturstil entsprechend gut	modern uns sehr schön und feierlich gestaltet	
	Barrierefrei	I	I	I	I	
	Barrierefrei (Kommentar)					
Energetische Bewertung	Heizanlage	II	II	II	II	
	(Kommentar)	Gaszentralheizung	Gaszentralheizung	Nachtspeicherheizung und Strahler	Nachtspeicherheizung	
	Fenster / Türen	III	I	III	I	
	(Kommentar)	Einfachverglasung	überall Thermopen	Einfachverglasung	Thermopen	
	Windfang	III	III	III	III	
	Windfang (Kommentar)	Windfang wäre evtl. möglich, war vielleicht mal so => prüfen				
Feierraum, Gestaltung / Ausstattung	Tageslicht	II	II	I	I	
	Tageslicht (Kommentar)	ohne Leuchtmittel bei bedecktem Himmel zu dunkel	ohne Leuchtmittel bei bedecktem Himmel zu dunkel			
	Beleuchtung	I	II	I	I	
	Beleuchtung (Kommentar)	sehr würdig	Leuchten sind schön, haben aber zu wenig Leistung	sehr schöne Leuchten, erneuert (?)		
	Bestuhlung	I	I	II	I	
	(Kommentar)	Sitzfilze wären im Winter sicher gut	passt sehr gut zum Architekturstil	eher Tagungsraumdesign	Sitzfilze wären im Winter sicher gut	
	Multimedia	II	II	II	I	
	Multimedia (Kommentar)	Orgel, Mikro, CD, AUX, aber keine Projektionsfläche	Orgel, Mikro, CD, AUX, aber keine Projektionsfläche	Orgel, Mikro, CD, AUX, aber keine Projektionsfläche	Orgel, Mikro, CD, AUX, optionale Projektionsfläche	
Toiletten	Zustand	II	III	III	I	
	(Kommentar)	Alt, C+M+B-Schilder an Türen ist ungewöhnlich, etwas aufdringlich	Herrenklo defekt wegen Fremdschläfer	Sanierung notwendig, beginnt schon mit den Außentüren	neues automatisiertes Toilettenhaus, vandalismussicher	
	Barrierefrei	III	I	III	I	
	Barrierefrei (Kommentar)		1 x vorhanden, jedoch verschlossen und ohne Klopapier			
Nebenräume	Pfarrer/Redner	II	I	II	II	
	Sargträger	II	I	II	-	
	Reinigungsraum	II	I	-	II	
	Lager	II	I	II	-	
	Weitere Räume	-	im OG freier (ungenutzter) Raum => Nutzung prüfen	-	-	

Aufbahrungs- und Kühlräume ("Leichenzellen") sowie Sezierräume

Gesamteindruck	Zugang	II	II	III	II	
	(Kommentar)	vom Hintereingang her, jedoch sehr nüchtern, keine Sitzgelegenheiten	eigener Zugang, jedoch sehr nüchtern, keine Sitzgelegenheiten, dunkel	eigener Zugang, jedoch sehr nüchtern, keine Sitzgelegenheiten, ungeschützt	durch die Halle hindurch, Sitzgelegenheiten nur in der Halle	
	Innen	II	II	II	II	
	(Kommentar)	2 x mit Gestaltung und Kreuz, 1 x ohne Kreuz ohne Gestaltung	6 Räume, gefliest, mit Neonröhre belichtet	5 Räume, gefliest, mit Neonröhre belichtet	3 Räume, gefliest, mit Neonröhre belichtet; ein Raum auch Putzmittellager	
Kühlung		I	I	I	I	
	(Kommentar)					
Waschraum / Versorgung / Sektion		I	-	-	-	
	(Kommentar)	raum wird als Waschraum von Muslimen genutzt				
Gesonderter Abschiedsraum		-	-	-	-	
	(Kommentar)					